

Ae12 ETABLOZ

Fabbricato n. 13

Foglio 9 mappale 93 - 338



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

L'edificio è stato recuperato

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

EDIFICIO NON APPARTENENTE ALLE PRECEDENTI CATEGORIE - E

E1 – Inserito nell'ambiente

