


AB5 – PALLU'*FABBRICATO N. 18**FOGLIO N. 13**MAPPALE N. 127-119***CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO**

Edificio recuperato con tessitura in muratura tradizionale in pietra, gli architravi delle aperture, e la struttura del tetto sono in legno, il manto di copertura è in lose. Il prospetto est risulta rivestito in legno come la aperture del piano del sottotetto sul prospetto nord.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

E1. – Edificio inserito nell'ambiente.

**NOTE**

Vedasi fotografia allegata e fotografia scheda n°17.