

Ae12 ETABLOZ

Fabbricato n. 10

Foglio 9 mappale 93



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

L'edificio è stato oggetto di ristrutturazione. L'intervento ha introdotto elementi in contrasto: struttura e ringhiera dei balconi e della scala di accesso.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

EDIFICIO NON APPARTENENTE ALLE PRECEDENTI CATEGORIE - E

E2b– edificio in contrasto per elementi di finitura

