

Ae12 ETABLOZ

Fabbricato n. 5

Foglio 9 mappale 315



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

L'edificio è stato recuperato

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

EDIFICIO NON APPARTENENTE ALLE PRECEDENTI
CATEGORIE - E

E1– edificio inserito nell'ambiente

