

## **Ae12 ETABLOZ**

Fabbricato n. 16

Foglio 9 mappale 328



### **CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO**

L'edificio è stato ristrutturato. L'intervento ha introdotto alcuni elementi in contrasto: le ante, la struttura e la ringhiera del balcone e della scala

### **CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO**

EDIFICIO NON APPARTENENTE ALLE PRECEDENTI CATEGORIE - E

E2b– edificio in contrasto per elementi di finitura

