

Ae12 ETABLOZ

Fabbricato n. 14

Foglio 9 mappale 337



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

L'edificio è stato ristrutturato. L'intervento ha introdotto alcuni elementi in contrasto, anche di tipo tipologico: la pendenza del tetto, il manto di copertura in lamiera, la scala in ca e la ringhiera in ferro e legno

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

EDIFICIO NON APPARTENENTE ALLE PRECEDENTI CATEGORIE - E

E2d – Edificio in contrasto sia per volumetria che per elementi di finitura o elementi tipologici

