



**A5 – MOULIN***FABBRICATO N. 14**FOGLIO N. 19**MAPPALE N. 261***CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO**

Al di sotto dell'intonaco recente si rileva una tessitura muraria in pietra. Sul prospetto Nord vi è un arco ribassato in pietra per entrare in cantina.

Le aperture sembrano essere state modificate recentemente ad eccezione di una finestrella sul prospetto Ovest nel sottotetto. Presenza di bel camino in pietra, con elementi verticali.

**CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO**

**B.** - Edificio documento (il nucleo riveste carattere di interesse documentario in considerazione della sua integrità e organizzazione volumetrica).

**NOTE**

Recupero con attenzione ad un corretto inserimento di nuovi elementi per non turbare l'inserimento ambientale, mantenimento degli elementi caratterizzanti, eliminazione delle superfetazioni. Recupero congiunto con gli edifici adiacenti. Vedi anche fotografia scheda 15b.