


A5 – MOULIN*FABBRICATO N. 8**FOGLIO N. 19**MAPPALE N. 257***CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO**

Edificio con tessitura muraria in pietra, con presenza di fori pontieri. Il tetto presenta orditura lignea e manto di copertura in lose. Verso sud vi è un balcone in legno.

Si vedono le tracce di interventi recenti in corrispondenza delle aperture.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

B. - Edificio documento (il nucleo riveste carattere di interesse documentario in considerazione della sua integrità e organizzazione volumetrica)

**NOTE**

Recupero con attenzione ad un corretto inserimento di nuovi elementi per non turbare l'identità dell'edificio e l'inserimento ambientale, mantenimento degli elementi caratterizzanti, eliminazione delle superfetazioni.

Vedasi anche foto scheda successiva.

